

设计回访成果告知书

根据住房和城乡建设部要求，江门市建筑设计院有限公司设计院于2024年12月23日组织设计人员胡杰伟对江门市高级技工学校一体育馆项目开展了设计回访工作。

一、项目基本情况

* 项目名称	江门市高级技工学校一体育馆
* 竣工时间	2002
* 单体建筑面积(m ²)	3035
* 工程类型	教育建筑
* 钢结构最大跨度(米)	32
* 悬挑长度(米)	3.8
* 大跨钢结构形式	钢网架
* 项目所在地	广东省-江门市-蓬江区
* 项目详细地址	广东省江门市蓬江区北街街道优百客北街店-江门技校-公交站
* 建设单位	江门市高级技工技术学校
建设方联系人	黄国旗
建设方联系人联系方式	3398315
* 设计单位	江门市建筑设计院有限公司
* 设计单位工商注册地	广东省-江门市
* 设计方联系人	胡杰伟
* 设计方联系人联系方式	18029633010
* 产权单位或使用单位	该场馆已停用空置，且场地已经移交政府收储，目前暂未有产权单位接管，无法联系产权单位。
* 产权单位或使用单位联系人	该场馆已经停用空置。且场地已移交政府收储。目前因暂未有产权单位接管，无法联系产权单位。
* 产权单位或使用单位联系人联系方式	3398315

二、回访结果

序号	问题类型	是否存在问题
1	钢结构整体体系是否与原设计相符	无法判断
2	建筑整体是否出现明显裂缝、过大变形、整体倾斜等情况	无法判断
3	建筑功能、使用环境是否与原设计相符	无法判断

4	大跨钢结构及构件的维护是否符合要求	无法判断
5	建筑屋面面层、防水层等建筑做法与原设计是否相符，屋面是否存在因多次防水施工造成的荷载增加	无法判断
6	屋面是否存在超出设计使用条件堆载物料的情况	无法判断
7	钢结构构件是否存在明显构件锈蚀、屈曲变形的情况	无法判断
8	钢结构节点是否与原设计相符	无法判断
9	钢结构连接部位、支座等是否存在明显变形、滑移、松动等损坏	无法判断
10	钢构件连接处焊缝、螺栓是否完整	无法判断
11	钢结构构件表面涂层是否完整	无法判断
12	其他可能影响结构安全的问题	无法判断

单位（盖章）

江门市建筑设计院有限公司

2024年12月23日