

鹤山市住房和城乡建设局文件

2025 46

关于鹤山市建设工程 2025 年 6 月专项督导检查情况的通报

全市各房屋市政工程施工单位、监理单位：

为进一步加强鹤山市在建项目的安全质量监管，保障工程安全开展，我局于 2025 年 6 月开展鹤山市建设工程专项督导检查。本次检查主要针对项目高空作业情况、实名制落实情况、小喇叭配备使用情况、扬尘防控治理情况、监理履职情况、施工单位管理人员到岗情况等 6 个方面随机开展检查，共随机检查 11 项工程，现将相关存在问题通报如下。

一、高空作业情况

本次检查项目中有 10 个项目暂未发现高空作业安全隐患,1 个项目存在安全隐患。

广东泓隆建设工程有限公司施工的广东晟俊新材料科技有限公司年产环氧大豆油 20000 吨、环氧脂肪酸甲酯 5000 吨、油聚醚多元醇 60000 吨、丙烯酸树脂 20000 吨新建项目现场工人作业未佩戴安全绳。

二、实名制落实情况

本次检查项目中有 8 个项目已按要求落实实名制,3 个项目未按要求落实实名制。

(一)广东昊丰建设有限公司施工的鹤山坚美园 50 座、51 座、55 座项目实名制打卡人数少于现场人数。

(二)鹤山市鸿耀建筑工程有限公司施工的鹤山市东扬彩色印刷有限公司厂房 A、厂房 B 新建项目实名制打卡人数少于现场人数。

(三)广东群邦建设有限公司施工的广东奇亮磨具有限公司年产 60 万件塑料容器制品项目实名制打卡人数少于现场人数。

三、小喇叭配备使用情况

本次检查项目中有 9 个项目已按规范配备使用小喇叭,2 个项目未按规范配备使用小喇叭。

(一)广东昊丰建设有限公司施工的鹤山坚美园 50 座、51 座、55 座项目未按规范配备使用小喇叭。

(二)鹤山市鸿耀建筑工程有限公司施工的鹤山市东扬彩色印刷有限公司厂房 A、厂房 B 新建项目未按规定配备使用小喇叭。

四、扬尘防控治理情况

本次检查项目中有 10 个项目扬尘治理情况较为良好，1 个项目扬尘治理措施不到位。

广东江泸建设有限公司施工的鹤山市奎地涂料有限公司澳门湾奎地科技产业园改建项目喷淋未开启。

五、监理履职情况

本次检查项目中有 9 个项目现场监理履职情况较为良好，2 个项目监理资料滞后或人员不在岗。

(一)广州市房实建设工程有限公司监理的松鹤新城北区 1 幢、2 幢、3 幢；8 幢、9 幢；16 幢、17 幢、18 幢；19 幢、20 幢；商铺、停车库项目监理资料进度严重滞后。

(二)鹤山市同建工程管理有限公司监理的广东奇亮磨具有限公司年产 60 万件塑料容器制品项目监理人员不在岗。

六、施工单位管理人员到岗情况

本次检查项目中有 9 个项目施工单位管理人员到岗情况较好，2 个项目存在安全员不在岗的情况。

(一)广东永和建设集团有限公司施工的松鹤新城北区 1 幢、2 幢、3 幢；8 幢、9 幢；16 幢、17 幢、18 幢；19 幢、20 幢；商铺、停车库项目安全员不在岗。

(二) 鹤山市伟创工程有限公司施工的鹤山市俊银贸易有限公司年产 GHK11 低压开关设备 400 台扩建项目安全员不在岗。

七、处理结果

结合本次检查结果,依据《江门市住房和城乡建设局关于江门市建筑业企业信用管理评价标准》规定对存在问题的施工企业、监理企业给予信用扣分、记录不良行为,并纳入重点监管对象(详见附件)。

附件:诚信扣分一览表

鹤山市住房和城乡建设局

2025 年 7 月 4 日

附件

诚信扣分一览表

序号	项目名称	企业名称	存在问题	扣分依据《江门市住房和城乡建设局关于江门市建筑业企业信用管理评价标准》	扣除分值
1	鹤山坚美园 50 座、51 座、55 座	广东昊丰建设有限公司	实名制打卡人数少于现场人数。	A2-14：不落实用工实名制管理的。	15 分
2	松鹤新城北区 1 幢、2 幢、3 幢；8 幢、9 幢；16 幢、17 幢、18 幢；19 幢、20 幢；商铺、停车库项目	广东永和建设集团有限公司	安全员不在岗。	A2-91：检查发现项目负责人或安全员不在岗，且没有办理相关手续的。	15 分
		广州市房实建设工程管理有限公司	监理资料进度严重滞后。	B2-7：在房屋市政工程建设领域受到各县（市、区）住房和城乡建设局或有关行政处罚实施部门通报批评（现场监理资料进度滞后）。	10 分
3	鹤山市俊银贸易有限公司年产 GHK11 低压开关设备 400 台扩建项目	鹤山市伟创工程有限公司	安全员不在岗。	A2-91：检查发现项目负责人或安全员不在岗，且没有办理相关手续的。	15 分
4	广东晟俊新材料科技有限公司年产环氧大豆油 20000 吨、环氧脂肪酸甲酯 5000 吨、油聚醚多元醇 60000 吨、丙烯酸树脂 20000 吨新建项目	广东泓隆建设工程有限公司	现场工人作业未佩戴安全绳。	A2-7：在房屋市政工程建设领域受到各县（市、区）住房和城乡建设局或有关行政处罚实施部门通报批评（未按规定高空作业）。	10 分

5	鹤山市东扬彩色印刷有限公司厂房 A、厂房 B 新建项目	鹤山市鸿耀建筑工程有限公司	实名制打卡人数少于现场人数。	A2-14: 不落实用工实名制管理的;	15 分
6	广东奇亮磨具有限公司年产 60 万件塑料容器制品项目	广东群邦建设有限公司	实名制打卡人数少于现场人数。	A2-14: 不落实用工实名制管理的。	15 分
		鹤山市同建工程管理有限公司	监理人员不在岗。	B2-9: 各类专项检查中,总监理工程师、专业监理工程师、监理员施工现场检查缺席的。	10 分
7	鹤山市奎地涂料有限公司澳湾奎地科技产业园改建项目	广东江沪建设有限公司	喷淋未开启。	A2-86: 未按有关标准要求,落实工地扬尘污染防治。	10 分